

och avser att kontrollera ett slumpmässigt urval på minst 1 procent av de statistiskt relevanta deklarationerna, vilket ger mellan 5 000 och 6 000 kontroller.

2. Oberoende kontroll av inspektionsrapporter för värme- och luftkonditioneringssystem	
Ansvarigt organ för kontrollen:	-
Totalt antal inspektionsrapporter som utfärdats under 2013:	-
Totalt antal slumpvis utvalda rapporter för kontrolländamål 2013:	-
I förekommande fall, det totala antalet inspektionsrapporter som valts ut under 2013 för kontrolländamål, utöver certifikat som valts ut genom slumpmässigt urval:	-

Kommentar:

Sveriges nationella förordning föreskriver inte inspektion av värme- och/eller luftkonditioneringssystem. Istället använder sig Sverige av rådgivningsinsatser riktat mot användare. Notera dock att Sverige har bestämmelser om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Information om dessa bestämmelser finns i plan- och bygglagen, SFS (2010:900), plan- och byggförordningen, SFS (2011:338) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter (BFS 2011:16, OVK 1).