


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА NPV ПРИ 3% РЕАЛЕН СКОТОВ ПРОЦЕНТ


Фигура 1

Анализ на чувствителността на NPV за жилищните сгради при 3% реален скотов процент




Фигура 2

Анализ на чувствителността на NPV за административните сгради при 3% реален скотов процент




Фигура 3

Анализ на чувствителността на NPV за сгради в областта на здравеопазването при 3% реален скотов процент




Фигура 4

Анализ на чувствителността на NPV за училищни сгради при 3% реален скотов процент




Фигура 5

Анализ на чувствителността на NPV за детски градини при 3% реален скотов процент




Фигура 6

Анализ на чувствителността на NPV за университетски сгради при 3% реален скотов процент




Фигура 7

Анализ на чувствителността на NPV за сгради в областта на търговията при 3% реален скотов процент




Фигура 8

Анализ на чувствителността на NPV за сгради за спорт при 3% реален скотов процент



Фигура 9

Анализ на чувствителността на NPV за сгради в областта на културата и изкуството при 3% реален скотов процент



Фигура 10

Анализ на чувствителността на NPV за хотел при 3% реален скотов процент

